

\* 七 + ( ' ž , ° " 一! % & | /

~ fi \$ # · fi ž " ) ~ † .

土地使用权人：贵州轮胎股份有限公司

效果评估单位：广东省生态环境技术研究所

上海实朴检测技术服务有限公司



2019年12月



项目名称： 贵州轮胎股份有限公司场地污染土壤治理修复工程  
效果评估

土地使用权人： 贵州轮胎股份有限公司

效果评估单位： 广东省生态环境技术研究所  
上海实朴检测技术服务有限公司

报告编写人员：

编写人	所属单位	职称	编写章节	签名
李彬	广东省生态环境技术研究所	工程师	第一章 项目背景	李彬

李彬	广东省生态环境技术研究所	工程师	第八章 结论与建议	李彬
----	--------------	-----	--------------	----

调查报告审核人员：

	姓名	职称、职务	签名
审核	李彬	工程师	李彬
审定	杨国义	研究员	杨国义

---

## 8.1

1

2

135077m<sup>3</sup>

130999m<sup>3</sup>

111820 m<sup>3</sup>

4078 m<sup>3</sup>

3012 m<sup>3</sup>

3

4

		A114	0~2m	C10-C40
A301	5~8m	-	-	

---

## 8.2

1

1

GB/T 14848-2017 III

2

3