



222400141868


监测报告

报告编号: HB602220003106

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年 11 月份
废气监测 (再生胶)

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司

监测类别: 委托监测



报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全完整，涂改无效，报告需相关负责人签字有效；

2. 由委托方自行采集的样品，如对该样品检测结果有异议，不可以

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年11月份废气监测（再生胶）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

法人代表：徐元

报告编号：BL-2022-11-001

报告日期：2022年11月10日

报告地址：贵阳市观山湖区长岭北路

报告编号：BL-2022-11-001

报告日期：2022年11月10日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证与质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2
6.监测结果	2
附图：监测基本情况照片	3

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于 2022 年 11 月 03 日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

2.1 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
再生胶排放筒	非甲烷总烃	2022 年 11 月 03 日， 3 次/天，监测 1 天

4. 监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表 4-1，主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法及检出限

类别	监测项目	采样/监测依据及方法	方法检出限
废气	采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	0.03mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0024
2	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0312
3	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

5.质量保证与质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行,实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证,对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性要求的仪器设备,经检定/校准合格并在有效期内使用,所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间,贵州轮胎股份有限公司正常生产,各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求,监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查,采样过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 所示。


表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 11 月 03 日		监测点位	再生胶排放筒	
排气筒高度	15m		监测时运行工况	正常运行	
净化设备名称	布袋除尘+热力燃烧+碱液喷淋+活性炭吸附		有效截面积	0.7850m²	
监测项目	监测结果				
	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	36.4	36.7	36.8	36.6	/
流速 (m/s)	7.4	7.3	7.5	7.4	/
标干流量 (m³/h)	14719	14503	14892	14705	/
非甲烷总烃 (mg/m³)	24.6	16.7	16.5	19.3	0.28

附图: 监测基本情况照片,



项目门头



废气监测

报告完

监测结果参考结论

报告名称

贵州轮胎股份有限公司2022年11月份废气监测（再生胶）

报告编号

HR6022200031060

参考结论