



222400141868

監 測 報 告



贵州博联检测技术有限公司

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555


电 话：0851-85605511

邮 编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年第四季度废气监测
(工程胎压延)

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人：[Signature]

主要参加人员：杨涛、王家彬、冯毓生


报告审核人：张琼香

报告签发人：[Signature]

报告签发日期：2022 年 11 月 25 日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证和质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	3
6.监测结果	3
附图：监测基本情况照片	5



试验检测方法见表 4-1，主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法及检出限

类型	监测项目	采样/监测依据及方法	方法检出限
废气	粉尘	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物测定方法》(GB/T 16157-1996)	0.01mg/m ³
	二氧化硫	《恶臭污染环境监察技术规范》(HJ 905-2017)	0.03mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 二氧化硫的测定 二乙胺分光光度法》(GB/T 14682-1993)	0.03mg/m ³
	非甲烷总烃	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993)	0.03mg/m ³
		《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	0.03mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0024
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0312
4	智能四路空气采样器	崂应 2020S 型	ZC-0401-0267
5	个体采样器	EM-300 型	ZC-0401-0108
6	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071

5 质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量

溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，监测过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 和表 6-2 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果


监测日期	2022 年 11 月 08 日		监测点位	工程胎 1#压延排放口		
排气筒高度	15m		监测时运行工况	正常运行		
净化设备	注入式等离子		物料成分	2.853t/h		
监测项目	监测结果					
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值/ 最大值	排放速率
	(DA002A1)	(DA002A2)	(DA002A3)	(DA002A4)		(kg/h)
烟温 (°C)	24.1	24.3	24.4	24.2	24.2	/
流速 (m/s)	12.6	12.7	12.4	12.4	12.5	

检测项目	第一次 (DA004A1)	第二次 (DA004A2)	第三次 (DA004A3)	第四次 (DA004A4)	平均值/ 最大值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	25.1	25.2	25.4	25.7	25.4	/
流速 (m/s)	15.3	15.7	15.7	15.4	15.5	/
标干流量 (m³/h)	120023	123043	122960	120485	121628	/
非甲烷总烃 (mg/m³)	1.18	1.19	1.20	/	1.19	0.14
二硫化碳 (mg/m³)	0.18	0.23	0.07	0.13	0.23	0.028
臭气浓度 (无量纲)	173	173	309	229	309	/
备注	表 4 监测结果引用项目号 PR63022016301 中监测数据。					

附图: 监测基本情况照片



项目地



废气监测

废气监测

报告完

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（工程胎压延）			
报告编号	HB60222000385			
参考结论				
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气 （工程胎压延排放口）	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准	非甲烷总烃	10mg/m ³	经监测，该项目工程胎1#、2#压延排放口的非甲烷总烃均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准。
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准	二硫化碳	1.5Kg/h（H15m）	经监测，该项目工程胎1#、2#压延排放口的二硫化碳和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值要求。
		臭气浓度	2000（无量纲）（H15m）	
备注	监测结论所引用的监测数据编号为HB60222000385报告中表6-1和6-2所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司