



222400141868

监测报告

报告编号: HB60222000392

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年
第四季度废气监测 (炭黑尾气锅炉)

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司

监测类别: 委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司



报告使用须知

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511

邮 编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年第四季度废气监测
(炭黑尾气锅炉)

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博思检测技术股份有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人：[Signature]

主要参加人员：罗靖、缪顺成、冯毓生

报告审核人：张琼香

报告签发人：[Signature]

报告签发日期：2022 年 11 月 14 日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证和质量控制	2.2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2
6.监测结果	2
7.附图：监测基本情况的点图	2.3

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	紫外可见分光光度计	751型	ZC-0401-0021
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0023
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0248
4	空气/智能 TSP 综合采样器	2020S 型	ZC-0401-0192
5	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

5.质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，所有监测程序质量控制，所有监测数据溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1生产工况

在委托监测期间，贵州博联检测技术股份有限公司可正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，监测和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果


监测日期	2022年11月22日		监测点位	炭黑尾气锅炉处理后排放口		
排气筒高度	45m		监测时运行工况	正常运行		
净化设备	SCR 脱硝处理装置		有效截面积	3.4600m ²		
监测项目	监测结果					
	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)	
烟温 (°C)	59.3	59.5	59.5	59.4	/	
流速 (m/s)	9.3	9.4	9.3	9.3	/	
标干流量 (m ³ /h)	75822	76524	75833	76060	/	
氨 (mg/m ³)	0.62	1.10	0.76	0.83	0.063	
非甲烷总烃 (mg/m ³)	3.59	2.23	1.87	2.56	0.19	



项目门头



废气监测
报告完



排放标准	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准	非甲烷总烃	排放浓度: 120mg/m ³ 排放速率: 126.56kg/h	后排放口非甲烷总烃符合 《大气污染物综合排放标 准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准排放限值要求。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为 HB60222000392 报告中表 6-1 所示。			